
VW Transporter T5 7EH145/WF2/1T3...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sonstige
Erstzulassung	03/2012
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	150086
Leistung	132 kW / 179 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	blue
Interne Nummer	2011783

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Allrad
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- CD-Wechsler
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Anhängerkupplung
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Telefonvorbereitung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Zentralverriegelung mit Fernbed.
- Standheizung
- Tempomat
- Nebelscheinwerfer

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	7,5 l/100 km
Verbrauch innerorts:	9,5 l/100 km
Verbrauch außerorts:	6,4 l/100 km

CO2 kombiniert:	214 g/km
KFZ-Steuer:	398,00 EUR

Bemerkung

ID=2011783 SONDERZUBEHÖR: Schiebetür für Lader. Schiebetür, zus.li, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Elektrikpaket I, CD-Spieler, mp3, Zentralverriegelung mit Funk und Safe., Zentralverriegelung, Scharniere für Hecktüren, Airbag, Bordcomputer, Telefon: Handy Vorbereitung, Heckflügeltüren ohne Fenster, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte, Armlehnen für beide Sitze im Fahrerhaus, Ganzjahres-Reifen 215/60 R 17 C 109 T, Höheneinstellung für li.u.re. Einzelsitz, Reserverad in Fahrbereifung, Konsole auf der Armaturentafel, Paket: Raucher-Ausführung, 4A3-Sitzheizung Fahrerhaus, Ablagefach nachgerüstet, , Lendenwirbelst.vorn 7P4, UF1-El. Schnittstelle, 8X4-beheizbare Scheibenwaschdn SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel mechanisch verstellbar, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Kopfstützen, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 6mm	VR: Unbekannt / 6mm
	HL: Unbekannt / 6mm	HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R - 215/60 R17 auf Stahlfelgen - vorhanden		

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Lackbeschädigung / Delle - lackieren - Kosten: 345,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Delle / Kratzer - lackieren - Kosten: 330,00 EUR
linke Seite Außenspiegel - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - verformt - erneuern - Kosten: 290,00 EUR
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR
Fahrzeugheck Flügeltüren rechts - Verkleidung gebrochen - erneuern - Kosten: 30,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden gelöscht - vom Nutzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz - Sommerräder - lag nicht vor - erneuern - Kosten: 1.194,00 EUR
Fahrzeug montierter Radsatz - Winterreifen - laut Ausstattungsvariante Allwetter - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
linke Seite Türschweller - Korrosion und verkratzt - lackieren - Kosten: 210,00 EUR
rechte Seite Türschweller - Korrosion und verkratzt - lackieren - Kosten: 210,00 EUR
Innenraum Sitz vorn links - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
Innenraum Sitz vorn rechts - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
Innenraum Fahrzeughimmel - beschädigt - Löcher - erneuern - Kosten: 135,00 EUR
Innenraum Innenraum-Beleuchtung - fehlt - erneuern - Kosten: 80,00 EUR
Innenraum Armaturenbrett - Bohrlöcher - erneuern - Kosten: 50,00 EUR
Fahrzeug nutzungsbedingte Umbauten - Rückbau - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 450,00 EUR
Fahrzeugheck Flügeltüren rechts - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 470,00 EUR
Fahrzeugheck Flügeltüren links - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 470,00 EUR
rechte Seite Schiebetür - Dellen und Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 350,00 EUR
Dach Dachhaut - Dellen und Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 665,00 EUR
linke Seite Tür vorn - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 335,00 EUR
linke Seite Schiebetür - Dellen-Beulen-verkratzt - lackieren - Kosten: 350,00 EUR
Vorderachse Felge rechts - eingedrückt - erneuern - Kosten: 121,00 EUR

Gesamtkosten: 6.698,00 EUR









