

---

# BMW 530d Touring Aut.

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>11/2012</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>91821</b>
Leistung	<b>190 kW / 258 PS</b>
Hubraum	<b>2993 ccm</b>
Farbe	<b>silver</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2077013</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Tiptronic
- Fahrerairbag
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrer u.Beifahrersitz elektr. verstellb.

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,5 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>145 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	355,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,8 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2077013 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: 5er BusinessPackage (Touring), Polster: Leder Dakota, Sitzmemory, vorn +hinten SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Niveauregulierung (Kompressor), Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Exnort/Gewerbetreibenden  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 3mm

VR: Unbekannt / 3mm

HL: Unbekannt / 2mm

HR: Unbekannt / 2mm

Bereifung: /R17 - 225/55 R 17 auf Alufelgen - vorhanden

## Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - waren vor Rückgabe gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Sitze, Innenverkleidungen - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 100,00 EUR

Hinterachse Bremsbeläge - angefahren - erneuern - Kosten: 200,00 EUR

Fahrzeug Wartung - fällig-Kosten Erweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR

Fahrzeug Winterreifen Satz - fehlt-Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 2.084,00 EUR

Vorderachse Rad links - Abdeckung fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 15,00 EUR

Fahrzeugfront Parksensoren links aussen - gebrochen - erneuern lackieren - Kosten: 120,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 350,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - gerissen / eingerissen - erneuern - Kosten: 812,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 275,00 EUR

rechte Seite Fondseite - zerkratzt - lackieren - Kosten: 295,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - / Stoßfänger hinten, Rückleuchte rechts - deformiert / gebrochen / zerkratzt - erneuern - Kosten: 2.890,00 EUR

linke Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

Hinterachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

**Gesamtkosten: 7.829,00 EUR**



