
VW Passat Variant 2.0 TDI DSG Bl...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	03/2013
HU	00/2016
AU	00/2016
Kilometerstand	98977
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2127592

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,2 l/100 km
Verbrauch innerorts:	6,3 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km

CO2 kombiniert:	135 g/km
KFZ-Steuer:	240,00 EUR

Bemerkung

ID=2127592 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Paket: Business, Navigationsfunktion RNS 315, mp3, Sitze: Komfortsitze mit aktiver Klimatis, Raucherausführung, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor, CD-Spieler, mp3, Ohne Multimediabuchse AUX-IN
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 3mm	VR: Unbekannt / 3mm
	HL: Unbekannt / 3mm	HR: Unbekannt / 3mm
Bereifung: /R16 - 215/55 R 16 auf Alufelgen - vorhanden		

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - erneuern - Kosten: 743,00 EUR

rechte Seite Tür vorne, Schwellerverkleidung - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 1.285,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - eingedrückt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

linke Seite Tür vorn - angestoßen - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür hinten - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

Dach Dachhaut - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Blende Nebelscheinwerfer links - gebrochen - erneuern - Kosten: 50,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2 Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.328,00 EUR



