VW Passat Variant 2.0 TDI DSG Bl...

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi
Erstzulassung 06/2014
HU 00/2019
AU 00/2019
Kilometerstand 182026

Leistung 103 kW / 140 PS

Hubraum 1968 ccm
Interne Nummer 2249530
Letzter Service 01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:5,2 I/100 kmCO2 kombiniert:135 g/kmVerbrauch innerorts:6,3 I/100 kmKFZ-Steuer:270,00 EURVerbrauch außerorts:4,5 I/100 km

Bemerkung

ID=2249530 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Diebstahl-/Alarmanlage, Rückfahrkamera Rear View, Bluetooth Schnittstelle, Räder: Reserverad in Fahrbereifung, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor, Reifenkontrollanzeige SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Durchlade/Skisack, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung, WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 5mm VR: Michelin / 5mm

HR: Michelin / 5mm HL: Michelin / 5mm

Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: W - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 6mm VR: Continental / 6mm

> HL: Continental / 5mm HR: Continental / 5mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Tür Vorne R - Kleine Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR

Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 321,22 EUR

Seitenwand HL - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 320,31 EUR

- KRATZER

Tür Vorne L - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 329,95 EUR

- KRATZER

Windschutzscheibe - Steinschlag - Reparatur Windschutzscheibe - Kosten: 145,38 EUR - 2 STUECK

Zündschlüssel - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 158,00 EUR

Gesamtkosten: 1.383,86 EUR



























