
VW Touran 2.0 TDI DPF DSG

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2013
HU	00/2016
AU	00/2016
Kilometerstand	96221
Leistung	130 kW / 177 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	blue Metallic
Interne Nummer	2161973

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefonvorbereitung
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	155 g/km
Verbrauch innerorts:	7,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	280,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,3 l/100 km		

Bemerkung

ID=2161973 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Raucherausführung, Navigationsfunktion RNS 315, mp3 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 3mm	VR: Unbekannt / 3mm
	HL: Unbekannt / 5mm	HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R17 - 235/45 R 17 auf Alufelgen - vorhanden		

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 6mm	VR: Unbekannt / 6mm
	HL: Unbekannt / 6mm	HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R 16 auf Alufelgen - vorhanden		

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - waren vor Rückgabe gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Nebelscheinwerfer rechts - eingerissen - erneuern - Kosten: 90,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

linke Seite Tür hinten - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 320,00 EUR

