
Skoda Octavia Combi 2.0 TDI DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	10/2012
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	193609
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2093555
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Dachreling
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Sportsitze
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,9 l/100 km
Verbrauch innerorts:	6,2 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,1 l/100 km

CO2 kombiniert:	129 g/km
KFZ-Steuer:	228,00 EUR

Bemerkung

ID=2093555 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Telefonfreispr. Bluetooth u. Multi.L
ivm1, Paket: Dynamic i.V.Telefonfreisprechei., Sportsitze, Bordcomputer, Paket: Plus, SunSet,
Gepäcknetztrennwand, Variabler Ladeboden im Kofferraum, Dachreling, Dachreling, schwarz, Entfall der
Motorkennzeichnung am Heck, Händlerprämie SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch
verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas,
Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Durchlade/Skisack, Außenthermometer,
Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre,
Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte
Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Michelin / 6mm	VR: Michelin / 6mm
	HL: Michelin / 5mm	HR: Michelin / 5mm
Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: V		

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Michelin / 4mm	VR: Michelin / 4mm
	HL: Michelin / 6mm	HR: Michelin / 6mm
Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: T - montiert		

Schäden

Fahrzeugschein - Fehlt - Prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Karosserie - Kein Originalteil - Aufkleber entfernen - Kosten: 46,00 EUR

Kotflügel Vorne R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 167,66 EUR

Kotflügel Vorne L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 171,62 EUR

Tür Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Gehäuse Aussenspiegel R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 112,48 EUR

Tür Hinten R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 253,76 EUR

Seitenwand HR - Kratzer - Lackieren - Kosten: 227,12 EUR

Kofferraumdeckel - Kratzer - Lackieren - Kosten: 275,74 EUR

Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 324,18 EUR

Seitenwand HL - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 241,82 EUR
- LACKSCHADEN

Tür Hinten L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 239,06 EUR

Stossfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 296,77 EUR

HU/AU - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 72,00 EUR

Gesamtkosten: 2.428,21 EUR





