
VW Passat Variant 2.0 Blue TDI SCR

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	08/2012
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	146409
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	blue Metallic
Interne Nummer	2076685
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung □□
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	123 g/km
Verbrauch innerorts:	5,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	216,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2076685 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Paket: Business, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer inkl. stat. Kurvenl. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 5mm VR: Michelin / 5mm
HL: Michelin / 5mm HR: Michelin / 5mm
Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: V - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 2mm VR: Michelin / 2mm
HL: Michelin / 5mm HR: Michelin / 5mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Dach - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Vorne R - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 329,95 EUR
Stoßfänger H - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Seitenwand HL - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 364,41 EUR
Felge Alu VL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert
Felge Alu VR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert
Reifen VR - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert
Stoßfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 312,82 EUR
Reifen VL - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Gesamtkosten: 1.373,18 EUR





