
Renault Grand Scenic Energy dCi ...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	09/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	139885
Leistung	96 kW / 131 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Kunstleder
Interne Nummer	2180914

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,4 l/100 km	CO2 kombiniert:	114 g/km
Verbrauch innerorts:	5,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	160,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2180914 SONDERZUBEHÖR: Spurhalte Assistent, Kopfstützen SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Drehzahlmesser, Felgen-Sonderausführung, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Zentralverriegelung, Kopfstützen, Kopfstützen, Felgen-Sonderausführung, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Bordcomputer, Wegfahrsperrung, Colorglas WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 8mm HR: Unbekannt / 8mm
Bereifung: /R17 - 205/55 R17 95V auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 8mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 96H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
linke Seite Blende - Türeinstieg vorn - Delle - erneuern - Kosten: 55,00 EUR
linke Seite Türeinstieg vorn - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 275,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - ohne Funktion - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 25,00 EUR
Innenraum Sitz vorn links - verschlissen - - Kosten: 0,00 EUR
Hinterachse Felge links - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Fußmatte vorn links - verschlissen - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug persönlicher Datenspeicher vom Nutzer vor Rückgabe gelöscht - --- - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 875,00 EUR



