
VW Golf 1.6 TDI BlueMotion Techn...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	09/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	38312
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2239720

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Lederlenkrad
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,8 l/100 km
Verbrauch innerorts:	4,6 l/100 km
Verbrauch außerorts:	3,3 l/100 km

CO2 kombiniert:	99 g/km
KFZ-Steuer:	160,00 EUR

Bemerkung

ID=2239720 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Bordcomputer, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business-Premium inkl. Navifunkt., mp3, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Parkkomfort-Paket, Zentralverriegelung, Multifunktionslenkrad, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, Felgen-Sonderausführung, Räder: 4 Ganzjahresr. 205/55R16, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Radio Composition Media für Navifunktion, mp3, Zentralverriegelung SERIENZUBEHÖR: Airbag, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Colorglas, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Airbag, Kopfstützen, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Scheinwerfer-Waschanlage, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Colorglas, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm
Bereifung: /R3 - 3 - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 2mm VR: Unbekannt / 2mm
HL: Unbekannt / 2mm HR: Unbekannt / 2mm
Bereifung: /R2 - 2 - vorhanden

Schäden

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Fahrzeug --- - Personenbezogene Daten- und Datenspeicher wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Fondseite - eingedrückt/ zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 520,00 EUR
Vorderachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeug Wartung - fällig - Kostenerweiterung möglich - erneuern - Kosten: 400,00 EUR
linke Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Dach Dachholm links - eingedrückt, zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - verschmutzt - - Kosten: 42,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - fällig - erneuern - Kosten: 85,00 EUR

Gesamtkosten: 1.717,00 EUR



