
Ford S-Max 1.6 TDCi DPF Start St...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	12/2014
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	169451
Leistung	85 kW / 116 PS
Hubraum	1560 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2245607

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Panoramadach
- Belüftete Sitze vorne
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,2 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,9 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,9 l/100 km

CO2 kombiniert:	139 g/km
KFZ-Steuer:	240,00 EUR

Bemerkung

ID=2245607 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business-Paket II, mp3, Polster: Leder, Glasdach fest, Dach: Panoramadach, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Zentralverriegelung, Sitze: Vordersitze klimatisiert, Sicherheitstrennetz
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Colorglas, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung
WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R17 - 225/50 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

rechte Seite Kotflügel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

rechte Seite Fondseite - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür hinten - Kratzer /Delle - (SmartRepair) - Kosten: 180,00 EUR

Innenraum Sitz vorn rechts - verschlissen - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2 Radsatz 2 Reifen - unter Mindestprofiltiefe - erneuern - Kosten: 260,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden von Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 560,00 EUR

