
VW Tiguan 2.0 TDI DPF BlueMotion...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	08/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	89642
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	Uranograu
Interne Nummer	2230558
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Rückfahrkamera
- Klimaautomatik
- Seitenairbags im Fond
- Euro5
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe Kamera
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,3 l/100 km
Verbrauch innerorts:	6,2 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km

CO2 kombiniert:	138 g/km
KFZ-Steuer:	276,00 EUR

Bemerkung

ID=2230558 SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business Premium inkl. Navi., mp3, Rückfahrkamera Rear Assist, Airbag, Airbag: Seitenairbags hinten, Entfall der Schriftzüge für Modell/Motor, CD-Spieler, Navigationsfunktion RNS 315, mp3 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Scheinwerfer-Waschanlage, Colorglas, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Bridgestone / 5mm
HL: Bridgestone / 5mm

VR: Bridgestone / 5mm
HR: Bridgestone / 5mm

Bereifung: 235/0R17 - SpeedIndex: V - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Pirelli / 3mm
HL: Continental / 5mm

VR: Pirelli / 4mm
HR: Continental / 5mm

Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Dach - Hagelschäden - Pauschalbetrag Hagel - Kosten: 320,25 EUR
- 18X30

Tankklappe - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR

Seitenwand HR - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR

Tür Hinten R - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR

Stossfänger V - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

Einstiegschweller/Verkleidung V L - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR

Tür Hinten L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR

Seitenwand HL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 189,00 EUR

Motorhaube - Hagelschäden - Pauschalbetrag Hagel - Kosten: 194,25 EUR
- 5X30

Reifen VL - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR
- W

Gesamtkosten: 1.204,50 EUR





