
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI (Gre...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	10/2016
HU	00/0
AU	00/2019
Kilometerstand	34920
Leistung	81 kW / 110 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	Brilliant-Silber Metallic
Interne Nummer	2394866

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Alcantara
- Klimaautomatik
- Euro6
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Frontscheibe beheizbar
- Durchlademöglichkeit
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,8 l/100 km	CO2 kombiniert:	98 g/km
Verbrauch innerorts:	4,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	158,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,4 l/100 km		

Bemerkung

ID=2394866 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Anhängerkupplung, abschließbar, Airbag, Windschutzscheibe beheizbar, 16 Stahl - Winterräder Quality, Gummimatte für Kofferraum SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Polster - Velours/Alcantara

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 5mm	VR: Unbekannt / 5mm
	HL: Unbekannt / 6mm	HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R17 - 225/45 R17 auf Alufelgen - vorhanden		

Schäden

Innenraum Sitze vorne - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferraumboden - verschmutzt - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Wartung laut Anzeig fällig - durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - Winter - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug montierter Radsatz - entspricht nicht der Serienausstattung - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Kühlwasserstand im Ausgleichbehälter - unter MIN - auffüllen - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 60,00 EUR

Gesamtkosten: 520,00 EUR

