

---

# VW Passat Variant 2.0 TDI DSG Bl...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>09/2013</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>159990</b>
Leistung	<b>103 kW / 140 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Interne Nummer	<b>2180050</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Anhängerkupplung

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,2 l/100 km</b>
Verbrauch innerorts:	6,3 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km

<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>135 g/km</b>
KFZ-Steuer:	240,00 EUR

---

## **Bemerkung**

ID=2180050 FARBE: Black Oak Brown Met. POLSTERUNG: sw sw sw perlgrau SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business Premium inkl. Navi., mp3, Scheinwerfer-Waschanlage, Bi-Xenon-Scheinwerfer m. Kurvenfahrlicht, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Sitze: Beifahrersitzlehne kompl. umklap., CD-Spieler, Navigationsfunktion RNS 315, mp3, Multimediabuchse MEDIA IN mit, Ohne Multimediabuchse AUX-IN SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm  
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm  
Bereifung: /R16 - 215/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm  
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm  
Bereifung: /R - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 275,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Kotflügel - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Außenspiegelgehäuse - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Fondseite - verschürft - instandsetzen lackieren - Kosten: 280,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 280,00 EUR  
Innenraum Sitz vorn rechts - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Kotflügel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Außenspiegelgehäuse - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Tür vorne, Tür hinten und Seitenwand - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 1.008,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Dach Dachhaut - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Linke Seite Erhöhte Lackwerte - --- - - Kosten: 0,00 EUR  
Innenraum Mittelkonsole - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 10,00 EUR  
Innenraum Türverkleidung Hinten links beschädigt - riss / Loch - erneuern - Kosten: 200,00 EUR  
Fahrzeugfront Nebelscheinwerfer vorne rechts - Kratzer - erneuern - Kosten: 163,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Hinterachse Reifen links - angestoßen - erneuern - Kosten: 130,00 EUR

**Gesamtkosten: 2.366,00 EUR**





