

---

# VW Touran 2.0 TDI DPF BlueMotion...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>08/2013</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>73649</b>
Leistung	<b>103 kW / 140 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>Pepper Grey Metallic</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2136369</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefonvorbereitung
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Alarmanlage
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,8 l/100 km</b>
Verbrauch innerorts:	5,7 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,3 l/100 km

<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>125 g/km</b>
KFZ-Steuer:	220,00 EUR

---

## Bemerkung

ID=2136369 SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Highline Plus, Lederausstattung Vienna mit Sportsitzen, Sportsitze, Diebstahl-/Alarmanlage, Paket: Top, Dynamische Fernlichtregulierung, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Felgen-Sonderausführung, Räder: Leichtmetall (4) Sedona 6, 5 Jx16, Lichtsensor, Regensensor, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Spiegelpaket i.V. m. Highl. Plus, Innendekor Holz usw., Navigationssyst. RNS 510 mit MP3, mp3, Schriftzüge: Ent. d. Modell- u. Motorbez. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Colorglas, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Polster - Velours/Alcantara, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm  
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R16 - 205/55R16 auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm  
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R - 205/55 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 335,00 EUR  
linke Seite C-Säule - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR  
Vorderachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR  
Fahrzeug 4 Radkappen - fehlen - erneuern - Kosten: 84,00 EUR  
Innenraum Gepäckraumabdeckung - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 233,00 EUR  
Fahrzeug --- - Personenbezogene Daten- und Datenspeicher wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 867,00 EUR**

