
Ford Transit 350 L TDCi VA

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Kraftstoff | Diesel |
| Fahrzeug-Art | Gebrauchtfahrzeug |
| Fahrzeug-Kategorie | Kombi |
| Erstzulassung | 10/2012 |
| HU | 00/0 |
| AU | 00/2017 |
| Kilometerstand | 146956 |
| Leistung | 103 kW / 140 PS |
| Hubraum | 2198 ccm |
| Farbe | white Metallic |
| Interne Nummer | 2104603 |

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- ABS
- Differential-Sperre
- Telefonvorbereitung
- Radio
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Wegfahrsperre
- Servolenkung
- Standheizung
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

| | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| Verbrauch kombiniert: | 8,0 l/100 km | CO2 kombiniert: | 199 g/km |
| Verbrauch innerorts: | 9,2 l/100 km | KFZ-Steuer: | 387,00 EUR |
| Verbrauch außerorts: | 6,6 l/100 km | | |

Bemerkung

ID=2104603 SONDERZUBEHÖR: Klimaanlage vorn und hinten, Tachograph in Zusatzgehäuse, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefon-Vorbereitungspaket, Sitze: Sitz-Paket 21, Kalibrierung nachtr., Sicherheitspaket und SERIENZUBEHÖR: Schaltgetriebe, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sperrdifferential, Drehzahlmesser, Colorglas, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Wegfahrsperre, Heckscheibenwischer, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R - 215/75 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R - 215/75 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugheck Flügeltüren links - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 315,00 EUR
Fahrzeugfront Leiste Windschutzscheibe - fehlt - erneuern - Kosten: 75,00 EUR
Innenraum gesamter Innenraum - Laderaum - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeug Serviceheft unvollständig - erste Wartung fehlt - Hinweis - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - fällig 10/2017 - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR
Dach Dachhaut - Steinschläge - Korrosion - (SmartRepair) - Kosten: 200,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - Sommer - 1 Reifen - beschädigt - erneuern - Kosten: 150,00 EUR
Getriebe/Antrieb Beim Anfahren Schlagen im Getriebebereich - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 65,00 EUR
rechte Seite Schweller - unsachgemäße Instandsetzung - Korrosion - Lackabplatzung - instandsetzen lackieren - Kosten: 300,00 EUR
linke Seite Schweller - Restreparaturspuren - Kostenerweiterung möglich - Hinweis - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Türgriff - klemmt - erneuern - Kosten: 100,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Farbflecken - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Ecksäule rechts - erhöhte Lackschichtendicke 198µm - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug - regennass - - Kosten: 42,00 EUR

Gesamtkosten: 1.482,00 EUR



