
VW Golf 2.0 TDI BlueMotion Techn...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	12/2014
HU	00/0
AU	00/2019
Kilometerstand	75476
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	grey
trim	Leder
Interne Nummer	2273764
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Schiebedach
- Navigation
- Euro6
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Standheizung
- Tempomat
- Sportsitze
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,2 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,1 l/100 km

CO2 kombiniert:	117 g/km
KFZ-Steuer:	234,00 EUR

Bemerkung

ID=2273764 SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Top-Paket, Bluetooth Schnittstelle, Bordcomputer, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Polster - Teilleder, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business-Premium inkl. Navifunkt., Sportsitze, mp3, Abstandsregelung, Automatische Distanzregelung ACC für DSG, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Multifunktionslenkrad, Multifunktions-Lederlenkrad DSG, beheizt., Fahrzeugschriftzüge - Entfall Motorbez., Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Radio Composition Media für Navifunktion, mp3 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Airbag, Kopfstützen, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Sportsitze, Polster - Velours/Alcantara, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Pirelli / 4mm
HL: Pirelli / 5mm

VR: Pirelli / 4mm
HR: Pirelli / 5mm

Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: W

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Bridgestone / 5mm
HL: Bridgestone / 5mm

VR: Bridgestone / 5mm
HR: Bridgestone / 5mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Heckdeckelverkleidung - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 131,00 EUR

Einstiegsblech VL - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Hinten L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Kotflügel Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Felge Alu VL - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Motorhaube - Steinschlag - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 502,30 EUR

Gesamtkosten: 633,30 EUR



