
Mercedes-Benz GLK 220 CDI (BlueE...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	06/2013
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	91620
Leistung	125 kW / 170 PS
Hubraum	2143 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2143178

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- ABS
- ESP
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	143 g/km
Verbrauch innerorts:	6,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	275,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,9 l/100 km		

Bemerkung

ID=2143178 SONDERZUBEHÖR: Park-Assistent, aktiv, Paket: Chrom-Paket EXTERIEUR, Wärmedämmendes Glas, dunkel getönt, EASY-Pack: Laderaumabdeckung, Innenhimmel in Stoff, Wegfall Typenzeichen
SERIENZUBEHÖR: Servolenkung, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Colorglas, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Servolenkung, Bordcomputer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung, Innendekor Holz usw. WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 6mm	VR: Unbekannt / 6mm
	HL: Unbekannt / 6mm	HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R17 - 235/60 R17 auf Alufelgen - vorhanden		

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 5mm	VR: Unbekannt / 5mm
	HL: Unbekannt / 5mm	HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R17 - 235/60 R17 auf Alufelgen - vorhanden		

Schäden

linke Seite Tür hinten - Delle und Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 250,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 300,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 710,00 EUR

