

---

# Audi Q5 2.0 TDI quattro (clean d...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Geländewagen/Pickup/SUV</b>
Erstzulassung	<b>08/2014</b>
HU	<b>00/2017</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>55655</b>
Leistung	<b>140 kW / 190 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>Mondscheinblau Metallic</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2231805</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro6
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Allrad
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Spiegel automatisch abblendbar
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,6 l/100 km</b>
Verbrauch innerorts:	6,5 l/100 km
Verbrauch außerorts:	5,1 l/100 km

<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>146 g/km</b>
KFZ-Steuer:	292,00 EUR

---

## **Bemerkung**

ID=2231805 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: MMI Navigation, mp3, Einparkhilfe plus, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Telefon: Handy-Vorbereitung (Bluetooth), Gepäckraumklappe, automatisch betätigt, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenspiegel verst., beh., abbl., ankl., Innenspiegel automatisch abblendend, Belederte Armauflage in den Türverkleid., Innendekor Holz usw., Lichtsensor, Regensensor, Licht- und Regensensor SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Bordcomputer, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Außenthermometer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Colorglas, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 4mm

VR: Unbekannt / 4mm

HL: Unbekannt / 4mm

HR: Unbekannt / 4mm

Bereifung: /R17 - 235/65 R 17 auf Alufelgen - vorhanden

## Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - erneuern - Kosten: 816,00 EUR

Vorderachse Bremsbeläge - Verschleißgrenze erreicht - erneuern - Kosten: 262,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 325,00 EUR

rechte Seite Kotflügel - zerkratzt - lackieren - Kosten: 435,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR

rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugzubehör Ersatzschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 75,00 EUR

Fahrzeug Wartung - fällig-Kosten Erweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

Fahrzeug Winterreifen Satz - fehlt-Kostenenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 2.450,00 EUR

Fahrzeug HU / UMA - fällig - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR

**Gesamtkosten: 4.928,00 EUR**

