# Seat Exeo ST 2.0 TDI CR Multitronic

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi
Erstzulassung 09/2013
HU 00/2018
AU 00/2018
Kilometerstand 51719

Leistung 105 kW / 143 PS
Hubraum 1968 ccm
Farbe grey Metallic
Interne Nummer 2184160

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag

## **Weitere Ausstattung**

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat

### **Emissionswerte**

Verbrauch kombiniert:5,5 I/100 kmCO2 kombiniert:146 g/kmVerbrauch innerorts:7,1 I/100 kmKFZ-Steuer:262,00 EURVerbrauch außerorts:4,6 I/100 km

### **Bemerkung**

ID=2184160 SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business-Paket Reference Navi SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/GewerbetreibendenDetailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Rilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R - 205/55R16 91V auf Stahlfelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm

Bereifung: /R16 - 205/55R16 91H auf Alufelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR Fahrzeugfront Motorhaube - Delle mit Kratzer - lackieren - Kosten: 470,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR

linke Seite Außenspiegel - Kratzer - - Kosten: 50,00 EUR

linke Seite Tür vorn - / Tür hinten, Seitenwand - zerkratzt - lackieren - Kosten: 550,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 330,00 EUR Fahrzeug HU / UMA - Bericht fehlt - erneuern - Kosten: 85,00 EUR

Fahrzeug erhöhte Lackwerte - an div. Karosserieteilen bis 215µm - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.755,00 EUR











