Opel Insignia 2.0 CDTI Sports To...

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi
Erstzulassung 11/2012
HU 00/0
AU 00/2015
Kilometerstand 97089

Leistung 81 kW / 110 PS
Hubraum 1956 ccm
Interne Nummer 2100335
Letzter Service 01.01.1900

Wichtige Ausstattung

5-türig

6-Gang Getriebe

Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

Lichtautomatik

- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung
- Colorverglasung
- Durchlademoeglichkeit
- Bordcomputer/ Reiserechner

- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Telefonvorbereitung
- Radio
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:4,5 I/100 kmCO2 kombiniert:119 g/kmVerbrauch innerorts:5,3 I/100 kmKFZ-Steuer:208,00 EURVerbrauch außerorts:4,0 I/100 km

Bemerkung

ID=2100335 FARBE: Silbergrau Perleffek POLSTERUNG: Stoff Ribbon Schwarz SONDERZUBEHÖR: Navi 900 Europa, Colorglas, Paket: Sitz-Paket, Durchlade/Skisack, Sitze: Premium-Sitz, Sicherheitsnetz für Gepäckraum, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefon-Vorbereitung, Lichtsensor, Regensensor, Paket: Sicht-Paket, Colorglas, Solar Protect-Wärmeschutzverglasung, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenspiegel el.anklapp. u. aut.abblend., Fußraummatten, Gummi, 4 - teilig, Ladekantenschutz, Edelstahl, Freisprecheinrichtung, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Paket: Business Funktion für Großkunden SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm VR: Continental / 5mm

HL: Continental / 5mm HR: Continental / 5mm

Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: W - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 3mm VR: Continental / 3mm

> HL: Continental / 4mm HR: Continental / 4mm

Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Seitenwand HR - Delle - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR - MIT KRATZER

Seitenwand HL - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 434,00 EUR Motorhaube - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 553,00 EUR











