Skoda Octavia Combi 1.6 TDI DPF

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi
Erstzulassung 09/2012
HU 00/2019
AU 00/2001
Kilometerstand 97083

Leistung 77 kW / 105 PS
Hubraum 1598 ccm
Farbe silver Metallic

Interne Nummer 2088181

Wichtige Ausstattung

5-türig

5-Gang Getriebe

Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

Einparkhilfe

Antriebsschlupfregelung

Differential-Sperre

Sitzheizung Vordersitze

Radio

Außentemperaturanzeige

Servolenkung

Bordcomputer/ Reiserechner

Sitzbank hinten geteilt

Anhängerkupplung

- Euro5
- Klimaanlage
- Navigation
- ABS
- ESP

Fensterheber elektrisch 2-fach

Multifunktionslenkrad

Wegfahrsperre

Colorverglasung

Kopfstützen im Fonds

Tempomat

Dachreling

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:4,2 I/100 kmCO2 kombiniert:109 g/kmVerbrauch innerorts:5,1 I/100 kmKFZ-Steuer:152,00 EUR

Verbrauch außerorts: 3,6 l/100 km

Bemerkung

ID=2088181 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Business Amunds+ für Schalt-Getr., Dachreling, Dachreling, schwarz, Entfall der Motorkennzeichnung am Heck, zusätzlicher Fahrzeugschlüssel, Fahreranteil SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer Konfstützen Außenthermometer Bordcomputer Durchlade/Skisack Außenthermometer

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm

HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm

Bereifung: /R15 - 195/65 R15 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm

Bereifung: /R - 195/65 R15 auf Stahlfelgen mit Radkappen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt - erneuern lackieren - Kosten: 900,00 EUR

Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 125,00 EUR

Innenraum Fahrzeughimmel - beschädigt - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR

Innenraum Fußmatte vorn links - verschlissen - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug diverse Karosseriebauteile - erhöhte Lackschichtdicke bis 561 µm - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten- Datenspeicher - wurden gelöscht vom Sachverständigen - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.065,00 EUR































