# Ford Focus Turnier 2.0 TDCi DPF

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi
Erstzulassung 05/2014
HU 00/2019
AU 00/2019
Kilometerstand 134017

Leistung 103 kW / 140 PS

Hubraum 1998 ccm Interne Nummer 2239403

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Navigation

#### **Weitere Ausstattung**

- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Dachspoiler
- Anhängerkupplung

#### **Emissionswerte**

Verbrauch kombiniert:4,9 I/100 kmVerbrauch innerorts:6,1 I/100 kmVerbrauch außerorts:4,1 I/100 km

- Euro5
- Klimaautomatik
- Vordersitze h
   öhenverstellbar
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Dachreling
- Winter-Paket

CO2 kombiniert: 124 g/km
KFZ-Steuer: 248,00 EUR

### **Bemerkung**

ID=2239403 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Navigation: Ford Navigations-System, mp3, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Anhängevorrichtung, schwenkbar, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Lichtsensor, Regensensor, Paket: Komfort I, Paket: Winter I, Dachspoiler, groß, in speziellem Design, Dachreling, Dachreling, schwarz, Seitenscheiben u. Heckscheibe dun getönt, Sicherheitstrennnetz für den Gepäckraum, Lackierung: Frost-Weiß, Mittelkonsole Premium vorn, Beifahrersitz-Höhenverstellung, manuell, Wendenmatte für Gepäckraum, Räder: Reserverad, Notrad, Zigarettenanzünder SERIENZUBEHÖR: Kopfstützen, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Kopfstützen, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/GewerbetreibendenDetailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

#### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R - 215/55 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

#### Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR Fahrzeug Reifendruckkontrolle leuchtet - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 65,00 EUR

Innenraum Fußmatte vorne links - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 62,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtendicke 258µm - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtendicke 237µm - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Kotflügel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - Spaltmaß unregelmäßig - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 65,00 EUR

linke Seite Fondseite - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 100,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge - zerkratzt - lackieren - Kosten: 345,00 EUR

Innenraum Hutablage - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Sitz vorn links - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR

Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug - verschmutzt - regennass - - Kosten: 42,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - Winter - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Kotflügel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR

rechte Seite Dachholm - Delle - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 769,00 EUR



























