# Peugeot 308 SW BlueHDi 150 Stop ...

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi
Erstzulassung 12/2014
HU 00/0
AU 00/2017
Kilometerstand 100087

Leistung 110 kW / 150 PS

Hubraum 1997 ccm
Farbe black Metallic

Interne Nummer 2254972

#### Wichtige Ausstattung

5-türig

6-Gang Getriebe

Navigation

## **Weitere Ausstattung**

Einparkhilfe

- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Colorverglasung
- · Kopfstützen im Fonds
- Tempomat

- Euro6
- Klimaautomatik
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

#### **Emissionswerte**

Verbrauch kombiniert:3,7 I/100 kmCO2 kombiniert:99 g/kmVerbrauch innerorts:4,4 I/100 kmKFZ-Steuer:198,00 EURVerbrauch außerorts:3,4 I/100 km

### **Bemerkung**

ID=2254972 SONDERZUBEHÖR: Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sitzheizung vorn inkl. Komfort-Paket SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Kopfstützen, Kopfstützen, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Heckscheibenwischer, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/GewerbetreibendenDetailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R16 - 205/55 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R16 - 205/55 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2 Radsatz 1 Alufelge - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - erneuern - Kosten: 625,00 EUR Innenraum Original Fußmatte vorne links - fehlt - erneuern - Kosten: 25,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 780,00 EUR









