
Opel Vivaro 2.0 CDTI L1H1 DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sonstige
Erstzulassung	08/2012
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	59947
Leistung	84 kW / 114 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2075218

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Klimaanlage
- Navigation
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung
- Alarmanlage
- ABS
- Differential-Sperre
- Radio
- CD-Wechsler
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Standheizung

Bemerkung

ID=2075218 SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Komfort-Paket (i.V.mit Heckkl.), Zentralverriegelung, CD-Spieler, mp3, Diebstahl-/Alarmanlage, Diebstahl-Alarmanlage, Zentralverriegelung, Heckscheibenwischer, Heckklappe, verglast, Zentralverriegelung, Sch.f.i.2.Sitzr., Fah.; Sch.f.B.Fah.m.S.Fe, Airbag, Sitze: Beifahrer-Einzelsitz einstellbar, Sitz: Mittelarmlehne, Fahrer- und Beif., Unitymedia Paket, Standheizung, Trengitter hinter Fahrer- und, Heckklappe geschlossen, Trennwand Entfall
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel mechanisch verstellbar, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Kopfstützen, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas
WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 7mm

VR: Unbekannt / 7mm

HL: Unbekannt / 8mm

HR: Unbekannt / 8mm

Bereifung: /R - 205/65 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - Sommer - lag nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 939,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - Ecke rechts zerkratzt - erneuern - Kosten: 120,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtendicke 147µm - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtendicke 344µm - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtendicke 179µm - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - - Kosten: 75,00 EUR

Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR

Gesamtkosten: 1.292,00 EUR

