
Nissan Qashqai 1.5 dCi

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	03/2015
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	60380
Leistung	81 kW / 110 PS
Hubraum	1500 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2275986

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,0 l/100 km	CO2 kombiniert:	103 g/km
Verbrauch innerorts:	4,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	158,50 EUR
Verbrauch außerorts:	3,9 l/100 km		

Bemerkung

ID=2275986 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Glasdach fest, Dach: Panorama-Glasdach
SERIENZUBEHÖR: Felgen-Sonderausführung, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Außenthermometer, Bordcomputer, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Zentralverriegelung, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Polster - Teilleder, Rücksitzbank geteilt, Colorglas, Servolenkung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 6mm

HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R16 - 215/65 R16 98W auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - Delle und Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 380,00 EUR

rechte Seite Außenspiegelgehäuse - Blende gebrochen - erneuern - Kosten: 245,00 EUR

Fahrzeug erhöhte Lackwerte - an div. Karosserieteilen bis 189µm - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten - wurden vor Rückgabe gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - fehlt - erneuern - Kosten: 1.870,00 EUR

Gesamtkosten: 2.625,00 EUR

