BMW 318d

Kraftstoff	**Diesel**
Fahrzeug-Art	**Gebrauchtfahrzeug**
Fahrzeug-Kategorie	**Limousine**
Erstzulassung	**08/2013**
HU	**00/2018**
AU	**00/2018**
Kilometerstand	**169225**
Leistung	**105 kW / 143 PS**
Hubraum	**1995 ccm**
Farbe	**blue Metallic**
Interne Nummer	**2182321**

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	**4,3 l/100 km**	**CO2 kombiniert:**	**114 g/km**
Verbrauch innerorts:	5,2 l/100 km	KFZ-Steuer:	198,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,9 l/100 km		

Bemerkung

ID=2182321 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Paket: Großkunden BusinessPackage, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM 16 V-Speiche 390, Elektr. Sitzeinstellung, Sitze: Sportsitze für Fahrer & Beifahrer, Sportsitze, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Durchladesystem, Sonnenschutzverglasung, Paket: Ablagenpaket, Lenkrad: Sport-Leder, Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Servolenkung, Sperrdifferential, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/GewerbetreibendenDetailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 1,4mm	VR: Unbekannt / 1,4mm
	HL: Unbekannt / 3mm	HR: Unbekannt / 3mm

Bereifung: /R16 - 205/60R16 auf Alu Felgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 3mm	VR: Unbekannt / 3mm
	HL: Unbekannt / 3mm	HR: Unbekannt / 3mm

Bereifung: /R16 - 205/60R16 auf Alu Felgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 260,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - lackieren - Kosten: 320,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Kratzer - lackieren - Kosten: 265,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
linke Seite Fondseite - Kratzer - lackieren - Kosten: 215,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 245,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - Kratzer - lackieren - Kosten: 260,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 290,00 EUR
rechte Seite Fondseite - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 310,00 EUR
Dach Dachhaut - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Innenraum Türverkleidung - verschmutzt - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Sitz vorn links - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 25,00 EUR
Innenraum Sitz vorn rechts - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 25,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz 2 Reifen - abgefahren / drucklos - erneuern - Kosten: 260,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Gesamtkosten: 2.785,00 EUR










DELLE

DELLE