Audi A4 2.0 TDI DPF quattro

Kraftstoff	**Diesel**
Fahrzeug-Art	**Gebrauchtfahrzeug**
Fahrzeug-Kategorie	**Limousine**
Erstzulassung	**05/2013**
HU	**00/2018**
AU	**00/2018**
Kilometerstand	**95853**
Leistung	**130 kW / 177 PS**
Hubraum	**1968 ccm**
Farbe	**blue Metallic**
trim	**Leder**
Interne Nummer	**2128996**

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Standheizung
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	**5,1 l/100 km**	**CO2 kombiniert:**	**134 g/km**
Verbrauch innerorts:	6,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	238,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km		

Bemerkung

ID=2128996 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Multifunktionslenkrad, Paket Business, Felgen-Sonderausführung, Winterräder mit 4 Alurädern, 225/50R17, Xenon Plus m. Scheinwerferreinigungsanl., MMI Navigation Plus, mp3, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenspiegel verst., beh., abbl., ankl., Freisprecheinrichtung, Autotel.: Bluetooth Autotel. schnurlos, Diebstahl-/Alarmanlage, CD-Wechsler, mp3, Einparkhilfe hinten, Elektr. Sitzeinstellung, Sitz: Fahrer elektrisch verstellbar, Airbag, Lichtsensor, Regensensor, Innenspiegel aut. ab., Licht_/Reg.sensor, Durchlade/Skisack, Lichtsensor, Regensensor, Fernlichtassistent, Licht- und Regensens, Paket Ablage, Außenthermometer, Bordcomputer, Fahrer-Informations-System + Farbdisplay, Multifunktionslenkrad, Leder-Multifunktionslenkrad, Modellbezeichnung, Entfall komplett SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Außenthermometer, Bordcomputer, Schaltgetriebe, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Sportsitze, Sperrdifferential, Colorglas, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/GewerbetreibendenDetailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 5mm	VR: Unbekannt / 5mm
	HL: Unbekannt / 5mm	HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R17 - 225/50 R17 94Y auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 6mm	VR: Unbekannt / 6mm
	HL: Unbekannt / 7mm	HR: Unbekannt / 7mm

Bereifung: /R17 - 225/50 R17 94H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug Stoßfänger vorne + Kotflügel links - zerkratzt - lackieren - Kosten: 510,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
linke Seite Außenspiegelgehäuse - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 250,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - zerkratzt - lackieren - Kosten: 345,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR
Dach Dachhaut - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - gelöscht - durch Nutzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - erhöhte Lackschichtdicke 329 µm - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugzubehör Ersatzschlüssel - fehlt - erneuern - Kosten: 75,00 EUR
Gesamtkosten: 1.470,00 EUR







ARVAL







AUTOMATION DENIX
329
Fe

OFF