Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI

Kraftstoff	**Diesel**
Fahrzeug-Art	**Gebrauchtfahrzeug**
Fahrzeug-Kategorie	**Kombi**
Erstzulassung	**09/2013**
HU	**00/2016**
AU	**00/2016**
Kilometerstand	**50809**
Leistung	**96 kW / 131 PS**
Hubraum	**1956 ccm**
Farbe	**Plat.Anthr./RoGrey/0J:silbergr Metallic**
trim	**Velours**
Interne Nummer	**2176483**
Letzter Service	**01.01.1900**

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Radionavigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Freisprecheinrichtung□□
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Heckrollo
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Servolenkung
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	**5,1 l/100 km**	**CO2 kombiniert:**	**134 g/km**
Verbrauch innerorts:	6,2 l/100 km	KFZ-Steuer:	238,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,4 l/100 km		

Bemerkung

ID=2176483 SONDERZUBEHÖR: Felgen-Sonderausführung, Flex-Fix Fahrradträger-System, Radio: Navi 900 Europa, Freisprecheinrichtung, Sitze: Lounge-Sitzsystem, in der 2. Sitz, Colorglas, Solar Protect-Wärmeschutzverglasung, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Sicherheitsnetz für Gepäckraum, Sonnenschutzrollo, Fußraummatten, Velours, 4- teilig SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Servolenkung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:Detailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Bridgestone / 4mm	VR: Bridgestone / 4mm
	HL: Bridgestone / 6mm	HR: Bridgestone / 6mm

Bereifung: 235/0R18 - SpeedIndex: W

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Continental / 7mm	VR: Continental / 5mm
	HL: Continental / 7mm	HR: Continental / 6mm

Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Seitenwand HR - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Hinten R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Kofferraumdeckel - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR

Felge Alu HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
- S

Felge Alu VL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
- S

Felge Alu VR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
- S

Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 412,36 EUR

Stossfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 390,85 EUR

Abdeckung Aussenspiegel L - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 216,00 EUR
- Unlackierte Abdeckung, nur Kompletter Aussenspiegel

Abdeckung Aussenspiegel L - Kratzer - - Kosten: 119,00 EUR
- Abdeckung

Tür Vorne L - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR

Tür Hinten L - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Seitenwand HL - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR

Motorhaube - Delle(n) - Kalt drücken / SR - Kosten: 245,00 EUR
- 8X40

Letzte Inspektion - Fehlt - Ausführen - Kosten: 764,06 EUR

Gesamtkosten: 2.447,27 EUR





BS GE 122

www.claimsexperts.de

www.claimsexperts.de

www.claimsexperts.de


claimsexperts.de




claimsexperts.de


www.claimsexperts.de


6 Servicebestätigung
Service: ☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion
Datum km
Motoröl
Klasse dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskosität W
Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit °C
Ja Nein
Batterie (Funkfernbedienung)
Innenraumluftfilter
Luftfiltereinsatz
Kraftstofffilter
Getriebeöl
Bremsflüssigkeit
Reifenreparaturset
Bremsbeläge vorn/hinten
Zündkerzen
Kühlmittel
Autorisierter Opel Service Partner
Stempel und Unterschrift


schriebenen Intervallen durchgeführt werden.
Der detaillierte, aktuelle Serviceplan für Ihr Fahrzeug ist in der Werkstatt erhältlich.
Serviceanzeige ◇ 110.
Europäische Serviceintervalle
Die Wartung Ihres Fahrzeugs ist alle 30.000 km oder nach 1 Jahr fällig, je nachdem, was zuerst eintritt, sofern die Serviceanzeige nichts anderes anzeigt.
Die europäischen Serviceintervalle gelten für folgende Länder:
Andorra, Österreich, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich,
Serviceanzeige ◇
Internationale
Bestätigungen