# Seat Exeo ST 2.0 TDI CR Multitronic

| | |
|---|---|
| Kraftstoff | **Diesel** |
| Fahrzeug-Art | **Gebrauchtfahrzeug** |
| Fahrzeug-Kategorie | **Kombi** |
| Erstzulassung | **09/2013** |
| HU | **00/2018** |
| AU | **00/2018** |
| Kilometerstand | **79204** |
| Leistung | **105 kW / 143 PS** |
| Hubraum | **1968 ccm** |
| Farbe | **black Metallic** |
| Interne Nummer | **2184152** |

### Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

### Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat

### Emissionswerte

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Verbrauch kombiniert:** | **5,5 l/100 km** | **CO2 kombiniert:** | **146 g/km** |
| Verbrauch innerorts: | 7,1 l/100 km | KFZ-Steuer: | 262,00 EUR |
| Verbrauch außerorts: | 4,6 l/100 km | | |

### Bemerkung

ID=2184152 SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business-Paket Reference Navi  SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung  WEITERE INFORMATIONEN:Detailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.aval-autoforum.de

## Sommerreifen

| | | |
|---|---|---|
| Marke / Profiltiefe: | VL: Unbekannt / 3mm | VR: Unbekannt / 3mm |
| | HL: Unbekannt / 6mm | HR: Unbekannt / 6mm |

Bereifung: /R - 205/55R16 91V auf Stahlfelge - vorhanden

## Winterreifen

| | | |
|---|---|---|
| Marke / Profiltiefe: | VL: Unbekannt / 4mm | VR: Unbekannt / 4mm |
| | HL: Unbekannt / 6mm | HR: Unbekannt / 6mm |

Bereifung: /R16 - 205/55R16 91H auf Alufelge - vorhanden

## Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Delle mit Kratzer - lackieren - Kosten: 395,00 EUR
rechte Seite Seitenwand rechts verkratzt, Stoßfänger verschürft - --- - instandsetzen lackieren - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
rechte Seite Außenspiegel - Kratzer - lackieren - Kosten: 60,00 EUR
Innenraum Armaturenbrett - geklebte Halterung demontieren, Kleberückstände entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
Fahrzeug erhöhte Lackwerte - an div. Karosserieteilen bis 247µm - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten - wurden durch den SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Tirefit - MHD überschritten - - Kosten: 43,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - zerkratzt - lackieren - Kosten: 470,00 EUR
**Gesamtkosten: 1.148,00 EUR**

KRATZER

KRATZER

KRATZER

KRATZER


KRATZER

ATZER


-150417-

KRATZER