BMW X3 xDrive20d Aut.

Kraftstoff	**Diesel**
Fahrzeug-Art	**Gebrauchtfahrzeug**
Fahrzeug-Kategorie	**Geländewagen/Pickup/SUV**
Erstzulassung	**10/2014**
HU	**00/0**
AU	**00/2017**
Kilometerstand	**63113**
Leistung	**140 kW / 190 PS**
Hubraum	**1995 ccm**
trim	**Leder**
Interne Nummer	**2430949**
Letzter Service	**01.01.1900**

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro6
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Navigation
- Allrad
- Tiptronic
- Schiebedach
- Komfortsitze elektr.

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Außenspiegel beheizbar
- Durchlademoeglichkeit
- Kopfstützen im Fonds
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung
- Bi-Xenon
- Tagfahrlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Sitz links/rechts orthopaedisch
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Außenspiegel anklappbar
- Servolenkung
- Außenspiegel elektr.
- Standheizung
- Tempomat
- Dachreling

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	**5,2 l/100 km**	**CO2 kombiniert:**	**136 g/km**
Verbrauch innerorts:	5,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	272,00 EUR

Bemerkung

ID=2430949 FARBE: POLSTERUNG: Oyster/schwarz SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Navigationssystem Business, mp3, Außenspiegel mit Memory, Elektr. Sitzeinstellung, Sitzmemory, Xenon-Licht für Abblend- und Fernlicht, Tagfahrlicht, Felgen-Sonderausführung, Räder:LM Y-Speiche 608 mit Mischber., Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innen- und Außenspiegel, autom. abblend., Innendekor Holz usw., Garagentoröffner-Universal, integriert, Dachreling, Dachreling Aluminium satiniert, Speed Limit Info inkl. Überholverbotsan., Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Polster - Teilleder, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:, Elektrische SitzeDetailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Dunlop / 7mm	VR: Dunlop / 7mm
	HL: Dunlop / 8mm	HR: Dunlop / 8mm

Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: H - RunFlat - montiert

Schäden

Funk-Fernbedienung - Fehlt - Pauschalbetrag - Kosten: 158,00 EUR

Tür Vorne L - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 298,95 EUR
- Kratzer

Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 224,07 EUR

Letzte Inspektion - Letzte Inspektion - Ausführen - Kosten: 75,00 EUR

Deckelabdichtung H - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 63,17 EUR

Innenausstattung - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 199,00 EUR

HU/AU - Keine Schäden - Pauschalbetrag - Kosten: 72,00 EUR
- November 2017 abgelaufen

Reifen VL - Fehlt - Pauschalbetrag - Kosten: 1.500,00 EUR
- Sommerreifen fehlen

Gesamtkosten: 2.590,19 EUR




KRATZER
www.claimsexperts.de
KRATZER

KRATZER
www.claimsexperts.de
KRATZER

KRATZER
www.claimsexperts.de
KRATZER

KRATZER

KRATZER
www.claimsexperts.de

KRATZER

Servicebedarf
Service Historie
Bremsflüssigkeit
§ Fahrzeuguntersuchung
Motoröl
Fahrzeug-Check
OK Bremsbeläge vorn
OK Bremsbeläge hinten

Servicebedarf Details
Fahrzeug-Check
seit 3400 km
Termin für die Sichtprüfung überschritten! Bitte Termin mit Ihrem Servicepartner vereinbaren.

Servicebedarf Details
Motoröl
seit 3400 km
Servicetermin überschritten! Bitte kurzfristig Termin mit Ihrem Servicepartner vereinbaren.

Servicebedarf Details
Bremsflüssigkeit
09/2017
Wechseltermin überschritten! Bitte kurzfristig Termin mit Ihrem Servicepartner vereinbaren.

www.claimsexperts.de








www.claimexperts.de

M
BAYERN
LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN


Servicebedarf Details
§ Fahrzeuguntersuchung
Termin für gesetzliche Fahrzeuguntersuchung überschritten!
Termin:
10/2017