
BMW 640i xDrive Gran Coupe

Kraftstoff	Benzin
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sportwagen / Coupé
Erstzulassung	10/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	71262
Leistung	235 kW / 320 PS
Hubraum	2979 ccm
Farbe	silver Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2188677
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- Tiptronic
- Schiebedach

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Standheizung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	8,3 l/100 km	CO2 kombiniert:	193 g/km
Verbrauch innerorts:	11,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	226,00 EUR
Verbrauch außerorts:	6,5 l/100 km		

Bemerkung

ID=2188677 SONDERZUBEHÖR: Felgen-Sonderausführung, Räder: LM 20 Doppelsp. 373M mit Mischb., Elektr. Sitzeinstellung, Sitzmemory, Sitze: Komfortsitze vorn, ele. verstell., Zentralverriegelung, Sonnenschutzverglasung BMW Individual, Ambientes Licht, Speed Limit Info, Paket: Raucher SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Rücksitzbank geteilt, Fahrwerksregelung elektronisch, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Kopfstützen, Kopfstützen, Felgen-Sonderausführung, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Innendekor Holz usw., Polster - Teilleder, Polster - Velours/Alcantara, Sportsitze, Scheinwerfer-Waschanlage, Servolenkung, Durchlade/Skisack, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Pirelli / 5mm
 HL: Pirelli / 4mm
Bereifung: 245/0R18 - SpeedIndex: V - montiert

VR: Pirelli / 5mm
HR: Pirelli / 4mm

Schäden

Reifen - Fehlt - Pauschalbetrag - Kosten: 2.276,00 EUR
- Fahrzeug ohne Sommerräder

Seitenwand HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

Tür Hinten R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

Stossfänger H - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

Stossfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 511,29 EUR

Tür Hinten L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

Motorhaube - Steinschlag - Smart repair - Kosten: 189,00 EUR

Gesamtkosten: 3.452,29 EUR



