
Mercedes-Benz E 250 T CDI

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	159780
Leistung	150 kW / 204 PS
Hubraum	2143 ccm
Farbe	grey Metallic
trim	Kunstleder
Interne Nummer	2136515
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Standheizung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,1 l/100 km	CO2 kombiniert:	134 g/km
Verbrauch innerorts:	6,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	257,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km		

Bemerkung

ID=2136515 SONDERZUBEHÖR: Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, LED Abblendlicht, Lichtsensor, LED Intelligent Light Sys., Tagfahrlicht, Klimaautomatik THERMOTRONIC, Colorglas, Wärmedämmendes Glas, dunkel getönt, Airbag, Durchlade/Skisack, Innendekor Holz usw., Scheibenwaschanlage u. -düsen beheizt, Kraftstofftank mit größerem Volumen 80 l, Brillenfach für Fahrer anst. Haltegriff, Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Servolenkung, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Schaltgetriebe, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Fahrwerksregelung elektronisch, Niveauregulierung (Kompressor), Bordcomputer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas, Colorglas, Zentralverriegelung, Innendekor Holz usw. WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Exnort/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 3mm VR: Michelin / 3mm
HL: Michelin / 2mm HR: Michelin / 2mm
Bereifung: 245/0R17 - SpeedIndex: Y

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 7mm VR: Michelin / 7mm
HL: Michelin / 4mm HR: Michelin / 4mm
Bereifung: 225/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Tür Hinten R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Motorhaube - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Vorne L - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Motorhaube - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Kotflügel Vorne L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 360,37 EUR
Felge Alu VL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
Felge Alu VR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
Seitenwand HR - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR
Seitenwand HR - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Felge Alu HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
Reifen HR - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 149,00 EUR
Reifen HL - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 149,00 EUR
Stossfänger V - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 977,37 EUR





