
Mazda CX-5 2.2 SKYACTIV-D AWD

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	08/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	95668
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	2191 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2158256

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro6
- Klimaautomatik
- Allrad
- 6-Gang Getriebe
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	136 g/km
Verbrauch innerorts:	6,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	261,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2158256 SONDERZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Technik, Spurhalte Assistent
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Colorglas, Schaltgetriebe, Rücksitzbank geteilt, Kopfstützen, Kopfstützen, Felgen-Sonderausführung, Felgen-Sonderausführung, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Bordcomputer, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R17 - 225/65 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R17 - 225/65R 17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - waren vor Rückgabe gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - Spoiler zerkratzt - erneuern - Kosten: 65,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - erneuern - Kosten: 989,00 EUR
linke Seite Kotflügel - leicht zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.054,00 EUR

