
VW Passat Variant 2.0 TDI BlueMo...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	10/2011
HU	00/0
AU	00/2016
Kilometerstand	141235
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2004978
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- ABS
- ESP
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,6 l/100 km	CO2 kombiniert:	120 g/km
Verbrauch innerorts:	5,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	190,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2004978 FARBE: Deep black perleffek POLSTERUNG: Desertbg/natbr/Des.b SONDERZUBEHÖR: Navigationsfunktion RNS 315, mp3, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Colorglas, Seitenscheiben hinten u. Hecksch. abged., Dachreling, Dachreling, silber eloxiert, Netztrennwand, Feuerlöscher, Raucherausführung, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor, CD-Spieler, mp3, Ohne Multimediabuchse SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm VR: Continental / 5mm
HL: Continental / 5mm HR: Continental / 5mm
Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: W - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm VR: Continental / 5mm
HL: Continental / 5mm HR: Continental / 5mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

HU/AU - Anpassen - Pauschalbetrag - Kosten: 72,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert
Kotflügel Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Türverkleidung HR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 185,60 EUR
Türverkleidung HL - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 185,60 EUR
Verkleidung Säule VR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 123,04 EUR
Türgriff Aussen HR - Kratzer - Lackieren - Kosten: 77,36 EUR
Tür Vorne R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 230,78 EUR
Tür Hinten R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 208,32 EUR
Seitenwand HR - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 331,44 EUR
Kofferraumdeckel - Kratzer - Lackieren - Kosten: 226,60 EUR
Seitenwand HL - Kratzer - Lackieren - Kosten: 250,59 EUR
Tür Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Hinten L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 208,32 EUR
Innenausstattung - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 199,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert
Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 281,60 EUR
Gesamtkosten: 2.580,25 EUR









