
VW Passat Variant 2.0 TDI BlueMo...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	01/2017
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	179941
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	grey
trim	Leder
Interne Nummer	2142861
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,6 l/100 km	CO2 kombiniert:	120 g/km
Verbrauch innerorts:	5,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	240,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2142861 SONDERZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Bi-Xenon-Scheinwerfer m. Kurvenfahrlicht, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business Premium inkl. Navi., mp3, Airbag, Airbag: Seitenairbags hinten und Gurtstr, Colorglas, Seitenscheiben hinten u. Hecksch. abged., Raucherausführung
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Polster - Teilleder, Polster - Velours/Alcantara, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 3mm VR: Michelin / 3mm
HL: Michelin / 4mm HR: Michelin / 4mm
Bereifung: 235/0R17 - SpeedIndex: Y

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 6mm VR: Continental / 6mm
HL: Continental / 7mm HR: Continental / 7mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Kotflügel Vorne R - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Dach - Steinschlag - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR
Dach - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 82,00 EUR
Felge Alu VL - Kratzer - - Kosten: 70,00 EUR
Tür Vorne R - Delle - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Hinten R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 189,00 EUR
Seitenwand HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
Kofferraumdeckel - Delle(n) - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Stossfänger H - Delle - E - Ersetzen - Kosten: 195,27 EUR
Seitenwand HL - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 292,10 EUR
Einstiegschweller/Verkleidung V L - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 234,82 EUR
Stossfänger V - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR
Windschutzscheibe - Steinschlag - E - Ersetzen - Kosten: 664,35 EUR
Motorhaube - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Bordwerkzeuge - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 136,00 EUR
- TIREFIT UND KOMPRESOR
Nachgutachten - Widrige Umstände - Reinigen - Kosten: 42,00 EUR

Gesamtkosten: 2.322,54 EUR







