VW Sharan 2.0 TDI BlueMotion Tec...

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi
Erstzulassung 10/2012
HU 00/0
AU 00/2017
Kilometerstand 101214

Leistung 103 kW / 140 PS

Hubraum 1968 ccm
Farbe grey Metallic
Interne Nummer 2095322

Wichtige Ausstattung

5-türig

6-Gang Getriebe

Navigation

Weitere Ausstattung

Einparkhilfe

Antriebsschlupfregelung

Fensterheber elektrisch 2-fach

Radio

Tempomat

Euro5

Klimaautomatik

- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Standheizung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:5,5 I/100 kmCO2 kombiniert:143 g/kmVerbrauch innerorts:6,8 I/100 kmKFZ-Steuer:256,00 EURVerbrauch außerorts:4,8 I/100 km

Bemerkung

ID=2095322 SONDERZUBEHÖR: Außenspiegel mit Memory, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Business, Navigationsfunktion RNS 315, Park-Pilot, Multifunktionslenkrad, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, Airbag, Airbag: Seitenairbags u. Gurtstraffer hi, Colorglas, Seitenscheiben hinten u. Hecksch. abged., CD-Spieler, mp3, Bordcomputer, Multifunktionsanzeige Plus, Raucherausführung, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelef. Plusf. RNS 315 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Felgen-Sonderausführung, Colorglas, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/GewerbetreibendenDetailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R16 - 215/60 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm

HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm

Bereifung: /R16 - 205/60 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - waren vor Rückgabe gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Fondseite - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 300,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 300,00 EUR





