
Audi A3 2.0 TDI Sportback

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	02/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	66256
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	blue Metallic
Interne Nummer	2125954

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	108 g/km
Verbrauch innerorts:	5,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	190,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2125954 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Paket A3 Business, mp3, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Paket: S line Exterieurpaket, MMI Navigation plus, Xenon Plus, Tagfahrlicht, Komfortklimaautomatik (FCKW frei), Dachreling, blank, Multifunktionslenkrad, Multifunktions-Lederlenkrad im 4-Speich., Durchlade/Skisack, Lichtsensor, Regensensor, Licht- und Regensensor, Anfahrassistent
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sperrdifferential, Außenthermometer, Bordcomputer, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung
WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 4mm

VR: Unbekannt / 4mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - lackieren - Kosten: 435,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschläge mit Rissbildung - erneuern - Kosten: 701,00 EUR

rechte Seite Kotflügel - Kratzer / Eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 415,00 EUR

rechte Seite Türschweller - zerkratzt - lackieren - Kosten: 255,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR

Dach Dachhaut - Kratzer / Dellen - instandsetzen lackieren - Kosten: 510,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - Diffusor - Verformt/Verschürft - erneuern - Kosten: 225,00 EUR

Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - Füllflasche - abgelaufen - erneuern prüfen - Kosten: 43,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtdicke bis 231 µm - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.774,00 EUR







