
BMW X3 xDrive20d Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	02/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	82450
Leistung	135 kW / 184 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2208570
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Allrad
- Tiptronic
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,6 l/100 km	CO2 kombiniert:	147 g/km
Verbrauch innerorts:	6,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	294,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,3 l/100 km		

Bemerkung

ID=2208570 SONDERZUBEHÖR: Navi-Sys. Business/Radio-CD/MP3, mp3, Park Distance Control (PDC), vorn +hinten, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt., Paket: Ablagenpaket, Dachreling, Dachreling Aluminium satiniert, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Telefon: Freisprecheinrichtung m. USB, Lichtsensor, Regensensor, 249 Multifunktion für Lenkrad, 8TL Tagfahrlicht Front und, 8TM Tagfahrlicht bei Fahrzeug-, 8TN Tagfahrlicht über Licht- SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Pirelli / 4mm
HL: Pirelli / 4mm
Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: V - RunFlat

VR: Pirelli / 4mm
HR: Pirelli / 4mm

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm
HL: Continental / 5mm
Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: H - RunFlat - montiert

VR: Continental / 5mm
HR: Continental / 5mm

Schäden

Tür Hinten L - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR
- 1x30
Motorhaube - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Dachverkleidung - Loch - E - Ersetzen - Kosten: 564,62 EUR
Einstiegschweller/Verkleidung V L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 132,99 EUR
Tür Hinten L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 199,93 EUR
Tür Vorne L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 210,22 EUR
Einstiegschweller/Verkleidung H R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 132,99 EUR
Tür Hinten R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 199,93 EUR
Tür Vorne R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 210,22 EUR
Kofferraumdeckel - Kratzer - Lackieren - Kosten: 232,39 EUR
Zierblende Stossfänger H - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 152,16 EUR
Spoiler H - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 79,12 EUR
Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 197,74 EUR
Stossfänger V - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Mittelkonsole - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
HU/AU - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 72,00 EUR
- HU/AU 02/2017 abgelaufen

Gesamtkosten: 2.493,31 EUR







