
Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	04/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	66554
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1997 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2117795

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,6 l/100 km	CO2 kombiniert:	149 g/km
Verbrauch innerorts:	7,2 l/100 km	KFZ-Steuer:	268,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2117795 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: Business-Paket 2, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Spurhalte Assistent, Toter Winkel Warnung, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer, adaptiv mitlenkend, Seitenscheiben u. Heckscheibe dun getönt, Luftgütesensor, Sicherheitsset SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 4mm

HR: Unbekannt / 4mm

Bereifung: /R16 - 215/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Heckspoiler - lose - befestigen - (SmartRepair) - Kosten: 50,00 EUR

linke Seite Tür hinten - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - angestoßen - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

rechte Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Kotflügel - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 440,00 EUR

