Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi Aut.

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi
Erstzulassung 01/2012
HU 00/2019
AU 00/2019
Kilometerstand 71774

Leistung 103 kW / 140 PS

Hubraum 1997 ccm
Farbe black Metallic

trim Leder
Interne Nummer 2036875
Letzter Service 01.01.1900

Wichtige Ausstattung

• 5-türig • Euro5

Getriebe Automatik (6 Stufen)
 Klimaautomatik

Navigation

Weitere Ausstattung

EinparkhilfeAntriebsschlupfregelungESP

Fensterheber elektrisch 2-fach
 Sitzheizung Vordersitze

Radio • Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:5,6 I/100 kmCO2 kombiniert:149 g/kmVerbrauch innerorts:7,2 I/100 kmKFZ-Steuer:268,00 EUR

Verbrauch außerorts: 4,7 l/100 km

Bemerkung

ID=2036875 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: Business-Paket 1, Paket: Traveller II SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:Detailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm

HL: Goodyear / 5mm HR: Goodyear / 5mm

VR: Continental / 5mm

Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: V

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Hankook / 4mm VR: Hankook / 4mm

HL: Hankook / 6mm HR: Hankook / 6mm

Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: V - montiert

Schäden

Kotflügel Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR Seitenwand HR - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Laderaumteppich - Gebrochen - E - Ersetzen - Kosten: 141,62 EUR

Tür Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Hinten R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Vorne R - Korrosion - Lackieren - Kosten: 361,05 EUR

Kofferraumdeckel - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Stossfänger H - Delle(n) - E - Ersetzen - Kosten: 81,78 EUR

- BLENDE

Stossfänger V - Steinschlag - Lackieren - Kosten: 412,37 EUR

Gesamtkosten: 996,82 EUR



























