
VW Caddy 2.0 TDI (7-Si.)

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	11/2012
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	142610
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	white
trim	Kunstleder
Interne Nummer	2100076

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	6,1 l/100 km	CO2 kombiniert:	161 g/km
Verbrauch innerorts:	7,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	292,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,4 l/100 km		

Bemerkung

ID=2100076 SONDERZUBEHÖR: Bordcomputer, Bordcomputer, Winterpaket Caddy 3, Felgen-Sonderausführung, Anhängervorrichtung, starr, tel.: Handy Vorbereitung Plus RNS 315, Multifunktionslenkrad, Stoßfänger in Wagenfarbe, Fenster im Fond, dunkel, Lichtsensor, Regensensor, Licht und Sicht, Tagfahrlicht, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Innenleuchten im Lade-/Fahrgastraum, Schließsys.:2 Funkschlüssel für ZVmit FB, Entfall: Schriftzüge am Heck, Entfall: Dritte Sitzreihe SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Bordcomputer, Servolenkung, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 91H auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 9mm HR: Unbekannt / 9mm
Bereifung: /R - 205/55 R16 94H auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - verschürft - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - Nachweise fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 155,00 EUR
Fahrzeugheck Heckklappe - Verkleidung gebrochen - erneuern - Kosten: 40,00 EUR
Innenraum Innenraum - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 240,00 EUR
Innenraum Innenraumleuchte - demontieren - aus- und einbauen - Kosten: 55,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Reifensatz Winter - nicht identisch mit Fahrzeugausstattung - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 975,00 EUR



