## VW Passat Variant 2.0 TDI 4Motio...

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi
Erstzulassung 06/2013
HU 00/2018
AU 00/2018
Kilometerstand 191818

Leistung 103 kW / 140 PS

Hubraum 1968 ccm

Farbe red
Interne Nummer 2159000
Letzter Service 01.01.1900

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Weitere Ausstattung
- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

- Allrad
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung

## **Emissionswerte**

Verbrauch kombiniert:5,3 I/100 kmCO2 kombiniert:139 g/kmVerbrauch innerorts:6,6 I/100 kmKFZ-Steuer:248,00 EURVerbrauch außerorts:4,6 I/100 km

## **Bemerkung**

ID=2159000 SONDERZUBEHÖR: Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht,
Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Fahrerassistenz-Paket Plus, Spurhalte Assistent, Toter Winkel Warnung,
CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business Premium inkl. Navi., mp3, Paket: Easy Open,
Zentralverriegelung, Rückfahrkamera Rear Assist, Sitz: Sportsitze vorn, Sportsitze, Fahrwerk: Sportfahrwerk,
Sportfahrwerk, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Lackierung:
Sonderfarbe Tornadorot, Seitenscheiben vorn geräuschdämmend, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer,
Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen,
Kopfstützen, Bordcomputer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank
geteilt Servolenkung Wegfahrsperre Colorglas Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 3mm VR: Michelin / 3mm

HL: Michelin / 2mm HR: Michelin / 2mm

Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: W

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 6mm VR: Continental / 6mm

HL: Continental / 5mm HR: Continental / 5mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Türgriff HL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

Karosserie - Keine Schäden - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

- erhöhte Lackschicht

Dach - Mangelhafte Reparatur - Lackieren - Kosten: 464,44 EUR Tür Vorne L - Steinschlag - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

Tür Hinten L - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR

Seitenwand HL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR

Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 226,18 EUR

Kofferraumdeckel - Verformt - E - Ersetzen - Kosten: 1.238,16 EUR Reifen VR - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR

- Sommerreifen

Reifen VL - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR

- Sommerreifen

Motorhaube - Steinschlag - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 382,04 EUR

- mit Verformung

Gesamtkosten: 2.953,82 EUR



























































