
VW Passat Variant 1.6 TDI BlueMo...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2011
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	121204
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2007364

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,4 l/100 km	CO2 kombiniert:	116 g/km
Verbrauch innerorts:	5,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	152,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2007364 SONDERZUBEHÖR: Navigationsfunktion RNS 315, Klimaanlage Climatronic m.aut. Umluft., Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Telefon: Mobiltelefonv. Plus m. Freispr., Paket: Winter mit Sitzheizung, Paket: Sitzkomfortpaket, Netztrennwand, CD-Spieler, mp3, Raucherausführung SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R - 205/55 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - waren vor Rückgabe gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube, Stoßfänger vorne und Scheinwerfer rechts - eingedrückt / zerkratzt - erneuern lackieren - Kosten: 1.931,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - eingedrückt, zerkratzt - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 180,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 295,00 EUR
rechte Seite Fondseite - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 385,00 EUR
Fahrzeugheck Heckleuchte links - gerissen / eingerissen - erneuern - Kosten: 181,00 EUR
linke Seite Fondseite - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 385,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 380,00 EUR
Innenraum Heckdeckel Innenverkleidung - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
linke Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 3.857,00 EUR





