
VW Passat Variant 2.0 TDI DSG Bl...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	03/2015
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	179830
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2282099
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Navigation
- Euro6
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,6 l/100 km	CO2 kombiniert:	121 g/km
Verbrauch innerorts:	5,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	242,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km		

Bemerkung

ID=2282099 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Navi.funk. Discover Media für Compos.M., Diebstahl-/Alarmanlage, Wegfahrsperre, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Radio Composition Media, mp3, Paket: Winter mit Sitzheizung, Sitze: Lendenwirbelst. v. mit Massagef.F, Steckdose, 230 V, hinten, Räder: Reserverad in Fahrbereifung, Stahl, Entfall der Schriftzüge SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 4mm
HL: Michelin / 4mm

VR: Michelin / 4mm
HR: Michelin / 4mm

Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: V

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 2mm
HL: Michelin / 2mm

VR: Michelin / 2mm
HR: Michelin / 2mm

Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Reifen HR - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR

Reifen HL - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR

Reifen VL - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR

Reifen VR - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR

Tür Hinten R - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR

Seitenwand HR - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 192,15 EUR

Seitenwand HL - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 192,15 EUR

Tür Hinten L - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR

Tür Vorne L - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 172,96 EUR

Dach - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 80,00 EUR

Windschutzscheibe - Steinschlag - E - Ersetzen - Kosten: 733,24 EUR

Kofferraumdeckel - Delle(n) - Kalt drücken / SR - Kosten: 100,00 EUR

Stossfänger H - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 210,94 EUR

Fussmatte VL - Loch - I - Reparieren - Kosten: 80,00 EUR

Stossfänger V - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 224,71 EUR

Gesamtkosten: 2.498,15 EUR





