VW Passat Variant 2.0 TDI DSG Bl...

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi
Erstzulassung 03/2013
HU 00/2018
AU 00/2018
Kilometerstand 53823

Leistung 103 kW / 140 PS Hubraum 1968 ccm

Farbe white Metallic

Interne Nummer 2127581

Wichtige Ausstattung

5-türig

Getriebe Automatik (6 Stufen)

Schiebedach

Weitere Ausstattung

Xenonscheinwerfer

ABS

ESP

Sitzheizung Vordersitze

Tempomat

Euro5

Klimaautomatik

Navigation

Einparkhilfe

Antriebsschlupfregelung

Fensterheber elektrisch 2-fach

Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:5,2 I/100 kmCO2 kombiniert:135 g/kmVerbrauch innerorts:6,3 I/100 kmKFZ-Steuer:240,00 EURVerbrauch außerorts:4,5 I/100 km

Bemerkung

ID=2127581 SONDERZUBEHÖR: Navigationssyst. RNS 510 mit MP3, mp3, Scheinwerfer-Waschanlage, Bi-Xenon-Scheinwerfer m. Kurvenfahrlicht, Hubdach-Glas, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Paket: Business, Rückfahrkamera Rear Assist, Colorglas, Seitenscheiben hinten u. Hecksch. abged., Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Räder: Reifenkontrollanzeige, Raucherausführung, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:Detailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Rilder unter www. apval-autoforum de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R16 - 215/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm

HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - waren vor Rückgabe gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 380,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - eingedrückt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

linke Seite Tür hinten - Delle - - Kosten: 0,00 EUR linke Seite Tür vorn - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR linke Seite Tür hinten - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 500,00 EUR



















