
VW Touran 2.0 TDI DPF BlueMotion...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	08/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	163615
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2253476

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Lederlenkrad
- Euro5
- Klimaanlage
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung □□
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Dachreling
- Spurhalteassistent
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefonvorbereitung
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- Nebelscheinwerfer

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,8 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,7 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,3 l/100 km

CO2 kombiniert:	125 g/km
KFZ-Steuer:	250,00 EUR

Bemerkung

ID=2253476 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Lederausstattung Vienna mit Sportsitzen, 2 Einzelsi. i.d. 3. Sitzr. i.V.m. Leder., Zusatzsitze, Navigationsfunktion RNS 315, Bluetooth Schnittstelle, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Spurhalteassistent Lane Assist, Spurhalte Assistent, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Netztrennwand, Paket: Family, Schriftzüge: Ent. d. Modell- u.Motorbez., Verkehrszeichenerkennung iVm Paket SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, ID=2253476 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Lederausstattung Vienna mit Sportsitzen, Sportsitze, 2 Einzelsi. i.d. 3. Sitzr. i.V.m. Leder., Zusatzsitze, Navigationsfunktion RNS 315, mp3, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Spurhalteassistent Lane Assist, Spurhalte Assistent, Multifunktionslenkrad, Multifunktions-Lederlenkrad, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht, Netztrennwand, CD-Spieler, mp3, Dachreling, Dachreling, silber eloxiert, Paket: Family, Schriftzüge: Ent. d. Modell- u.Motorbez., Verkehrszeichenerkennung iVm Paket SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, TrennwandDetaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R - 205/55 R16 auf Stahlfelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - Delle/Steinschläge/Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 180,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Delle/ Steinschläge - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Dellen/Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR
linke Seite Seitenwand - Kratzer - lackieren - Kosten: 255,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 230,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Seitenwand - Dellen/Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 265,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Werbung unsachgemäß entfernt - zerkratzt - lackieren - Kosten: 290,00 EUR
Innenraum Zigarettenanzünder - fehlt - erneuern - Kosten: 25,00 EUR
rechte Seite Einstieg vorn - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 75,00 EUR
rechte Seite Einstieg hinten - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 75,00 EUR
linke Seite Einstieg hinten - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 75,00 EUR
linke Seite Einstieg vorn - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 75,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Verkleidung verkratzt - erneuern - Kosten: 80,00 EUR
linke Seite Zierleiste/Tür vorn - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Hinterachse Felge rechts - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Tankdeckel - zerkratzt - lackieren - Kosten: 115,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - 2 Radzierkappen - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.040,00 EUR







