
Audi Q5 2.0 TDI quattro

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	04/2012
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	157470
Leistung	125 kW / 170 PS
Hubraum	1968 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2019093

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro4
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Navigation
- Allrad
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Fahrer u.Beifahrersitz elektr. verstellb.
- Lederlenkrad

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Außenspiegel beheizbar
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt
- Sportlenkrad
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Außenspiegel anklappbar
- Spiegel automatisch abblendbar
- Außenspiegel elektr.
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	6,2 l/100 km
Verbrauch innerorts:	7,3 l/100 km
Verbrauch außerorts:	5,6 l/100 km

CO2 kombiniert:	163 g/km
KFZ-Steuer:	296,00 EUR

Bemerkung

ID=2019093 FARBE: teakbraun metallic POLSTERUNG: Leder Feinnappa schw SONDERZUBEHÖR: MMI Navigation plus, Felgen-Sonderausführung, Innendekor Holz usw., Paket: S line Sportpaket, Sitzmemory, Sitz Fahrersitzmem., Fahrwerksregelung elektronisch, Einparkhilfe plus, Außenspiegel mit Memory, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Außensp. verst., ankl., abbl, Memo, Audi drive select i.V. Dä.oder Dynamikl., Bluetooth Schnittstelle, Innenspiegel automatisch abblendend, Paket Ablage, Farbdisplay SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Innendekor Holz usw., Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, ID=2019093 FARBE: teakbraun metallic POLSTERUNG: Leder Feinnappa schw SONDERZUBEHÖR: MMI Navigation plus, Felgen-Sonderausführung, Innendekor Holz usw., Paket: S line Sportpaket, Sportsitze, Sitzmemory, Sitz Fahrersitzmem., Vordersitze el....., Fahrwerksregelung elektronisch, Einparkhilfe plus, Außenspiegel mit Memory, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außensp. verst., beh., ankl., abbl, Memo, Audi drive select i.V. Dä.oder Dynamikl., Bluetooth Schnittstelle, Telefonzubehör: Bluetooth Schnittstelle, Innenspiegel automatisch abblendend, Multifunktionslenkrad, Leder-Multifunktions-Sportlenkrad, Paket Ablage, Bordcomputer, Fahrer-Informationen-System, Farbdisplay SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Bordcomputer, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Außenthermometer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Colorglas, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden

Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6,5mm VR: Unbekannt / 6,2mm
HL: Unbekannt / 6,0mm HR: Unbekannt / 6,1mm
Bereifung: /R19 - 235/55 R19 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5,2mm VR: Unbekannt / 6,6mm
HL: Unbekannt / 4,9mm HR: Unbekannt / 4,2mm
Bereifung: /R17 - 235/65 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - Kratzer - lackieren - Kosten: 325,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - lackieren - Kosten: 360,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - lackieren - Kosten: 310,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - lackieren - Kosten: 310,00 EUR
linke Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Dämmmatte eingerissen - erneuern - Kosten: 50,00 EUR
Innenraum Zigarettenanzünder - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 25,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz 1 Alufelge - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Kotflügel - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 180,00 EUR
Innenraum A-Säulenverkleidung links - Brandlöscher - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - Tiefgarage / regennass - - Kosten: 42,00 EUR

Gesamtkosten: 1.762,00 EUR





