
Audi Q5 2.0 TDI quattro S tronic

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	03/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	89215
Leistung	130 kW / 177 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black
trim	Leder
Interne Nummer	2169171

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Allrad
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Standheizung
- Anhängerkupplung
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	6,1 l/100 km
Verbrauch innerorts:	7,1 l/100 km
Verbrauch außerorts:	5,5 l/100 km

CO2 kombiniert:	159 g/km
KFZ-Steuer:	318,00 EUR

Bemerkung

ID=2169171 SONDERZUBEHÖR: MMI Navigation plus, mp3, Felgen-Sonderausführung, Innendekor Holz usw., Paket: S line Sportpaket, Sportfahrwerk, Sportpaket, Sportsitze, Paket: S line Exter. i.V.m. S line Sp.P., Abstandsregelung, Paket Assistenz, Spurhalte Assistent, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Lichtsensor, Regensensor, Paket Komfort, Sportpaket, Zentralverriegelung, mp3, Xenon Plus, Tagfahrlicht, Polster - Teilleder, Polster: Stoff/Leder Komb. S line-Prägu., Felgen-Sonderausführung, Komfortklimaautomatik Drei Zonen, Spurhalte Assistent, Toter Winkel Warnung, Gepäckraumklappe, automatisch betätigt, Fahrersitz elektrisch einstellbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenspiegel verst., beh., abbl., ankl., Fixierset, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Rücksitzbank plus, Paket: Lichtpaket, Innenspiegel, auto. abblendend i.V.m....., Paket Ablage, Lichtsensor, Regensensor, Licht- und Regensensor und Fernlichtassi, Getränkehalter klimatisiert, Bordcomputer, Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay, Sonnenschutzrollo, manuell, Wendematte, Sonnenblenden verschiebbar, Lackierung: Uni, Multifunktionslenkrad, Modellbezeichnung, Entfall komplett SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Bordcomputer, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Außenthermometer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Colorglas, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Elektrische Sitze
Detailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 6mm

HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R20 - 255/45 R20 101W auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge und Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge und Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür vorn - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR

linke Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Einstieg/C-Säule hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Einstieg/C-Säule hinten - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 300,00 EUR

rechte Seite Einstieg vorne - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - zerkratzt - lackieren - Kosten: 355,00 EUR

rechte Seite Dachholm - zerkratzt - lackieren - Kosten: 245,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - (SmartRepair) - Kosten: 83,19 EUR

rechte Seite Kotflügel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Motorraum Dämmung - beschädigt - erneuern - Kosten: 35,00 EUR

Fahrzeug rundum - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Fahrzeugzubehör 2 Reifensatz - fehlt - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.463,19 EUR





