
Audi A4 2.0 TDI DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	02/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	158681
Leistung	130 kW / 177 PS
Hubraum	1968 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2206152
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation mit Bildschirm

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe Sensoren hinten
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Sportsitze
- Einparkhilfe
- Tagfahrlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,6 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,5 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,1 l/100 km

CO2 kombiniert:	120 g/km
KFZ-Steuer:	240,00 EUR

Bemerkung

ID=2206152 FARBE: Perleffekt, Misanoro POLSTERUNG: Stoff Sprint/Leder S SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket Business, Felgen-Sonderausführung, Paket S line selection, Anhängervorrichtung, Bluetooth Schnittstelle, Telefon: Audi connect inkl. Autotelefon, Modellbezeichnung, Entfall komplett, Paket: S line Exterieurpaket, Sitzbezüge in Stoff Sprint/Leder, Wollnikom Smartphone-Halter SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Innendekor Holz usw., Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Firestone / 5mm
HL: Firestone / 5mm
Bereifung: 245/0R18 - SpeedIndex: Y - montiert

VR: Firestone / 5mm
HR: Firestone / 5mm

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 6mm
HL: Continental / 6mm
Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: H

VR: Continental / 6mm
HR: Continental / 6mm

Schäden

Seitenwand HL - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Hinten R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 311,46 EUR

Tür Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Hinten L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Vorne L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Windschutzscheibe - Steinschlag - E - Ersetzen - Kosten: 653,00 EUR
- Glasbruch kein Minderwert

Sitz HR Komplett - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 50,00 EUR
- WINTERREIFEN OHNE REIFENTÜTEN; Pauschalbetrag kein Minderwert

Türverkleidung HR - Verdreht - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Türverkleidung HL - Verformt - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Motorhaube - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.133,46 EUR





