
Ford Focus Turnier 1.6 TDCi ECon...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	05/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	94653
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1560 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2230290

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,4 l/100 km	CO2 kombiniert:	88 g/km
Verbrauch innerorts:	3,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	152,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,1 l/100 km		

Bemerkung

ID=2230290 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket Business I, Paket: Winter I, Sicherheitstrennnetz für den Gepäckraum, Dachreling, Dachreling, schwarz, Seitenscheiben u. Heckscheibe dun getönt, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Beifahrersitz-Höhenverstellung, manuell, Zigarettenanzünder SERIENZUBEHÖR: Kopfstützen, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Kopfstützen, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 4mm	VR: Unbekannt / 4mm
	HL: Unbekannt / 4mm	HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R - 205/55 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden		

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 6mm	VR: Unbekannt / 6mm
	HL: Unbekannt / 6mm	HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R - 205/55 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden		

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - eingedrückt / Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 370,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Außenspiegelgehäuse - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR

linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 210,00 EUR

linke Seite Fondseite - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - eingedrückt - erneuern lackieren - Kosten: 972,00 EUR

rechte Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Wartung durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

Innenraum Abdeckung - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 53,00 EUR

Gesamtkosten: 2.380,00 EUR



